

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bannach
Prefeitura Municipal de Bannach
Pregão Eletrônico - N°008/2024

Resultado da Homologação

0001 - EMBUCHAMENTO DA CONCHA (RETRO RODON 406) - EMBUCHAMENTO DA CONCHA - Valor Referência: 2.216,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA CONCHA	2 Serviço	2.216,00	4.432,00	Homologado em 22/08/2024 14:04:58 Por: Lucineia Alves Da Silva

0002 - EMBUCHAMENTO DO H (RETRO RODON 406) - EMBUCHAMENTO DO H - Valor Referência: 1.550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DO H	2 Serviço	1.549,00	3.098,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0003 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO (RETRO RODON 406) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 1.483,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	3 Serviço	1.483,33	4.449,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0004 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO (RETRO RODON 406) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO - Valor Referência: 1.866,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO	3 Serviço	1.866,67	5.600,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0005 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA DIANTEIRA (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR - Valor Referência: 683,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR	3 Serviço	683,33	2.049,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0006 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA TRASEIRA (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA TRASEIRA - Valor Referência: 1.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA TRASEIRA	3 Serviço	1.816,67	5.450,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0007 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO - Valor Referência: 1.716,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO	3 Serviço	1.716,67	5.150,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0008 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL TRASEIRO (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL TRASEIRO - Valor Referência: 2.616,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL TRASEIRO	3 Serviço	2.616,67	7.850,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	---	-----------	----------	----------	---

0009 - DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO - Valor Referência: 3.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO	3 Serviço	3.400,00	10.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0010 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (RETRO RODON 406) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 2.250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	3 Serviço	2.250,00	6.750,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0011 - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO (RETRO RODON 406) - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO - Valor Referência: 623,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO	3 Serviço	623,33	1.869,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0012 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR (RETRO RODON 406) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR - Valor Referência: 1.966,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR	3 Serviço	1.966,67	5.900,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0013 - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR - Valor Referência: 1.866,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR	3 Serviço	1.866,67	5.600,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0014 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA (RETRO RODON 406) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA - Valor Referência: 2.566,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA	3 Serviço	2.566,67	7.700,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0015 - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA (RETRO RODON 406) - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA - Valor Referência: 1.833,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA	3 Serviço	1.833,33	5.499,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0016 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (RETRO RODON 406) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 4.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	3 Serviço	4.133,33	12.399,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0017 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (RETRO RODON 406) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	3 Serviço	5.183,33	15.549,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0018 - RETIFICA DO MOTOR (RETRO RODON 406) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.833,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	5.833,33	17.499,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0019 - TROCA DE OLEO E FILTRO (RETRO RODON 406) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	316,67	2.533,36	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0020 - SERVIÇO DE FREIO GERAL (RETRO RODON 406) - SERVIÇO DE FREIO GERAL - Valor Referência: 433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO GERAL	3 Serviço	433,33	1.299,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0021 - SERVIÇO DE TORNO (RETRO RODON 406) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 283,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	50 Serviço	283,33	14.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0022 - SERVIÇO DE SOLDA (RETRO RODON 406) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	50 Serviço	316,67	15.833,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0023 - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 2.233,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO	10 Serviço	2.233,33	22.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0024 - EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 2.733,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	10 Serviço	2.733,33	27.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0025 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDEM (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDEM - Valor Referência: 3.650,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDEM	8 Serviço	3.650,00	29.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0026 - REVISAR CUBO DE FREIO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - REVISAR CUBO DE FREIO - Valor Referência: 2.750,00



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR CUBO DE FREIO	10 Serviço	2.750,00	27.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0027 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TRSMISSÃO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TRSMISSÃO - Valor Referência: 2.733,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TRSMISSÃO	6 Serviço	2.733,33	16.399,98	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0028 - DESMONTAR E MONTAR TRSMISSÃO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - DESMONTAR E MONTAR TRSMISSÃO - Valor Referência: 3.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR TRSMISSÃO	6 Serviço	3.166,67	19.000,02	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0029 - SERVIÇO HIDRAULICO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO HIDRAULICO - Valor Referência: 2.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO HIDRAULICO	15 Serviço	2.166,67	32.500,05	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0030 - SERVIÇO DO DIFERNICIAL TRASEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DO DIFERNICIAL TRASEIRO - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO DIFERNICIAL TRASEIRO	10 Serviço	2.900,00	29.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0031 - SERVIÇO DO DIFERNICIAL DIANTEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DO DIFERNICIAL DIANTEIRO - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO DIFERNICIAL DIANTEIRO	10 Serviço	2.900,00	29.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0032 - SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA - Valor Referência: 1.716,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA	10 Serviço	1.716,67	17.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0033 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA - Valor Referência: 5.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA	10 Serviço	5.600,00	56.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0034 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 4.800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	3 Serviço	4.800,00	14.400,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0035 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.800,00	29.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0036 - SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.966,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	5.966,67	29.833,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0037 - SERVIÇO DO CUBO DIANTEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DO CUBO DIANTEIRO - Valor Referência: 633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CUBO DIANTEIRO	10 Serviço	633,33	6.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0038 - SERVIÇO DO CUBO TRAZEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DO CUBO TRAZEIRO - Valor Referência: 716,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CUBO TRAZEIRO	10 Serviço	716,67	7.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0039 - SERVIÇO DO CONVERSOR E DAMPE (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DO CONVERSOR E DAMPE - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CONVERSOR E DAMPE	10 Serviço	1.150,00	11.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0040 - REVISAR FREIOS GERAIS (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - REVISAR FREIOS GERAIS - Valor Referência: 780,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR FREIOS GERAIS	15 Serviço	780,00	11.700,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0041 - TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LAMINA (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LAMINA - Valor Referência: 2.466,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LAMINA	15 Serviço	2.466,67	37.000,05	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0042 - TROCAR REPARO DO PISTÃO TRAZEIRO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - TROCAR REPARO DO PISTÃO TRAZEIRO - Valor Referência: 616,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCAR REPARO DO PISTÃO TRAZEIRO	15 Serviço	616,67	9.250,05	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0043 - SERVIÇO DE VALVULA MODULADORA (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇO DE VALVULA MODULADORA - Valor Referência: 780,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE VALVULA MODULADORA	10 Serviço	780,00	7.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-------------------------------	------------	--------	----------	---

0044 - PEQUENOS REPAROS (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	20 Serviço	433,33	8.666,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0045 - SERVIÇOS DE TORNO (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇOS DE TORNO - Valor Referência: 383,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇOS DE TORNO	40 Serviço	383,33	15.333,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0046 - SERVIÇOS DE SOLDA (PATROL RG140 NEW HOLLAND) - SERVIÇOS DE SOLDA - Valor Referência: 433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇOS DE SOLDA	40 Serviço	433,33	17.333,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0047 - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO (PATROL CATERPILA) - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 2.116,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO	10 Serviço	2.116,67	21.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0048 - EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO (PATROL CATERPILA) - EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 2.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	10 Serviço	2.633,33	26.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0049 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDEM (PATROL CATERPILA) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDEM - Valor Referência: 4.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANDEM	8 Serviço	4.000,00	32.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0050 - REVISAR CUBO DE FREIO (PATROL CATERPILA) - REVISAR CUBO DE FREIO - Valor Referência: 2.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR CUBO DE FREIO	10 Serviço	2.133,33	21.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0051 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TRSMISSÃO (PATROL CATERPILA) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TRSMISSÃO - Valor Referência: 2.783,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TRSMISSÃO	6 Serviço	2.783,33	16.699,98	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0052 - DESMONTAR E MONTAR TRSMISSÃO (PATROL CATERPILA) - DESMONTAR E MONTAR TRSMISSÃO - Valor Referência: 3.583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR TRANSMISSÃO	6 Serviço	3.583,33	21.499,98	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	--------------------------------	-----------	----------	-----------	---

0053 - SERVIÇO HIDRAULICO (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO HIDRAULICO - Valor Referência: 1.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO HIDRAULICO	15 Serviço	1.633,33	24.499,95	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0054 - SERVIÇO DO DIFERNCIAL TRASEIRO (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DO DIFERNCIAL TRASEIRO - Valor Referência: 2.766,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO DIFERNCIAL TRASEIRO	10 Serviço	2.766,67	27.666,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0055 - SERVIÇO DO DIFERNCIAL DIANTEIRO (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DO DIFERNCIAL DIANTEIRO - Valor Referência: 2.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO DIFERNCIAL DIANTEIRO	10 Serviço	2.700,00	27.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0056 - SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA - Valor Referência: 1.783,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DA BOMBA HIDRAULICA	10 Serviço	1.783,33	17.833,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0057 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA (PATROL CATERPILA) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA	10 Serviço	1.600,00	16.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0058 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (PATROL CATERPILA) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	3.500,00	17.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0059 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (PATROL CATERPILA) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.666,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.666,67	28.333,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0060 - SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	5.800,00	29.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0061 - SERVIÇO DO CUBO DIANTEIRO (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DO CUBO DIANTEIRO - Valor Referência: 1.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CUBO DIANTEIRO	10 Serviço	1.433,33	14.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	---------------------------	------------	----------	-----------	---

0062 - SERVIÇO DO CUBO TRAZEIRO (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DO CUBO TRAZEIRO - Valor Referência: 1.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CUBO TRAZEIRO	10 Serviço	1.433,33	14.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0063 - SERVIÇO DO CONVERSOR E DAMPE (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DO CONVERSOR E DAMPE - Valor Referência: 3.533,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CONVERSOR E DAMPE	10 Serviço	3.533,33	35.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0064 - REVISAR FREIOS GERAIS (PATROL CATERPILA) - REVISAR FREIOS GERAIS - Valor Referência: 3.566,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR FREIOS GERAIS	15 Serviço	3.566,67	53.500,05	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0065 - TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LAMINA (PATROL CATERPILA) - TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LAMINA - Valor Referência: 2.550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCAR REPARO DO PISTÃO DA LAMINA	15 Serviço	2.550,00	38.250,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0066 - TROCAR REPARO DO PISTÃO TRAZEIRO (PATROL CATERPILA) - TROCAR REPARO DO PISTÃO TRAZEIRO - Valor Referência: 1.266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCAR REPARO DO PISTÃO TRAZEIRO	15 Serviço	1.266,67	19.000,05	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0067 - SERVIÇO DE VALVULA MODULADORA (PATROL CATERPILA) - SERVIÇO DE VALVULA MODULADORA - Valor Referência: 816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE VALVULA MODULADORA	10 Serviço	816,67	8.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0068 - PEQUENOS REPAROS (PATROL CATERPILA) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 483,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	20 Serviço	483,33	9.666,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0069 - SERVIÇOS DE TORNO (PATROL CATERPILA) - SERVIÇOS DE TORNO - Valor Referência: 500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇOS DE TORNO	20 Serviço	500,00	10.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0070 - SERVIÇOS DE SOLDA (PATROL CATERPILA) - SERVIÇOS DE SOLDA - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇOS DE SOLDA	20 Serviço	583,33	11.666,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-------------------	------------	--------	-----------	---

0071 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 4.833,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	4.833,33	24.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0072 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.700,00	13.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0073 - EMBUCHAMENTO DA LAMINA (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - EMBUCHAMENTO DA LAMINA - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA LAMINA	4 Serviço	2.500,00	10.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0074 - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 2.866,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO	4 Serviço	2.866,67	11.466,68	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0075 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.866,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	5 Serviço	1.866,67	9.333,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0076 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	5 Serviço	3.500,00	17.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0077 - SERVIÇO DE CAMBIO (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 2.533,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	2.533,33	12.666,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0078 - SERVIÇO DE FREIOS GERAL (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - SERVIÇO DE FREIOS GERAL - Valor Referência: 1.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIOS GERAL	5 Serviço	1.433,33	7.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0079 - TROCA DE OLEO E FILTRO (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 383,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	383,33	3.066,64	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	------------------------	-----------	--------	----------	---

0080 - RETIFICA DO MOTOR (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 3.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	3.816,67	19.083,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0081 - SERVIÇO DE TORNO (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	50 Serviço	550,00	27.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0082 - SERVIÇO DE SOLDA (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	50 Serviço	433,33	21.666,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0083 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	500,00	5.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0084 - PEQUENOS REPAROS (TRATOR MASSEIFERGUISSON) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 416,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	40 Serviço	416,67	16.666,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0085 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (TRATOR SOLES 75) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.300,00	26.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0086 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (TRATOR SOLES 75) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.633,33	13.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0087 - EMBUCHAMENTO DA LAMINA (TRATOR SOLES 75) - EMBUCHAMENTO DA LAMINA - Valor Referência: 2.800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA LAMINA	4 Serviço	2.800,00	11.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0088 - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO (TRATOR SOLES 75) - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 1.550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO	4 Serviço	1.550,00	6.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-----------------------------------	-----------	----------	----------	---

0089 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (TRATOR SOLES 75) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	5 Serviço	1.500,00	7.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0090 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (TRATOR SOLES 75) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 1.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	5 Serviço	1.633,33	8.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0091 - SERVIÇO DE CAMBIO (TRATOR SOLES 75) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 3.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	4 Serviço	3.633,33	14.533,32	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0092 - SERVIÇO DE FREIOS GERAL (TRATOR SOLES 75) - SERVIÇO DE FREIOS GERAL - Valor Referência: 1.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIOS GERAL	5 Serviço	1.700,00	8.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0093 - TROCA DE OLEO E FILTRO (TRATOR SOLES 75) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	583,33	4.666,64	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0094 - RETIFICA DO MOTOR (TRATOR SOLES 75) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.966,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	5.966,67	17.900,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0095 - SERVIÇO DE TORNO (TRATOR SOLES 75) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	50 Serviço	583,33	29.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0096 - SERVIÇO DE SOLDA (TRATOR SOLES 75) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	50 Serviço	583,33	29.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0097 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (TRATOR SOLES 75) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 650,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	650,00	6.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0098 - PEQUENOS REPAROS (TRATOR SOLES 75) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 483,33



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	40 Serviço	483,33	19.333,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0099 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (TRATOR SOLES 90) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.300,00	26.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0100 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (TRATOR SOLES 90) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.633,33	13.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0101 - EMBUCHAMENTO DA LAMINA (TRATOR SOLES 90) - EMBUCHAMENTO DA LAMINA - Valor Referência: 2.800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA LAMINA	8 Serviço	2.800,00	22.400,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0102 - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO (TRATOR SOLES 90) - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 1.550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO	4 Serviço	1.550,00	6.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0103 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (TRATOR SOLES 90) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	5 Serviço	1.500,00	7.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0104 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (TRATOR SOLES 90) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 1.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	5 Serviço	1.633,33	8.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0105 - SERVIÇO DE CAMBIO (TRATOR SOLES 90) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 3.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	4 Serviço	3.633,33	14.533,32	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0106 - SERVIÇO DE FREIOS GERAL (TRATOR SOLES 90) - SERVIÇO DE FREIOS GERAL - Valor Referência: 1.700,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIOS GERAL	10 Serviço	1.700,00	17.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0107 - TROCA DE OLEO E FILTRO (TRATOR SOLES 90) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	583,33	4.666,64	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	------------------------	-----------	--------	----------	---

0108 - RETIFICA DO MOTOR (TRATOR SOLES 90) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.966,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	5.966,67	17.900,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0109 - SERVIÇO DE TORNO (TRATOR SOLES 90) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	50 Serviço	583,33	29.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0110 - SERVIÇO DE SOLDA (TRATOR SOLES 90) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	50 Serviço	583,33	29.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0111 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (TRATOR SOLES 90) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 650,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	650,00	6.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0112 - PEQUENOS REPAROS (TRATOR SOLES 90) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 483,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	40 Serviço	483,33	19.333,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0113 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (TRATOR JHON DERRE 5705) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.166,67	25.833,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0114 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (TRATOR JHON DERRE 5705) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.300,00	11.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0115 - EMBUCHAMENTO DA LAMINA (TRATOR JHON DERRE 5705) - EMBUCHAMENTO DA LAMINA - Valor Referência: 2.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA LAMINA	4 Serviço	2.633,33	10.533,32	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0116 - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO (TRATOR JHON DERRE 5705) - DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 2.333,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO	4 Serviço	2.333,33	9.333,32	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-----------------------------------	-----------	----------	----------	---

0117 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (TRATOR JHON DERRE 5705) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	5 Serviço	1.633,33	8.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0118 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (TRATOR JHON DERRE 5705) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 2.100,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	5 Serviço	2.100,00	10.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0119 - SERVIÇO DE CAMBIO (TRATOR JHON DERRE 5705) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 3.633,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	4 Serviço	3.633,33	14.533,32	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0120 - SERVIÇO DE FREIOS GERAL (TRATOR JHON DERRE 5705) - SERVIÇO DE FREIOS GERAL - Valor Referência: 1.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIOS GERAL	5 Serviço	1.300,00	6.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0121 - TROCA DE OLEO E FILTRO (TRATOR JHON DERRE 5705) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	1.500,00	12.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0122 - RETIFICA DO MOTOR (TRATOR JHON DERRE 5705) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.766,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	5.766,67	28.833,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0123 - SERVIÇO DE TORNO (TRATOR JHON DERRE 5705) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 516,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	50 Serviço	516,67	25.833,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0124 - SERVIÇO DE SOLDA (TRATOR JHON DERRE 5705) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 583,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	50 Serviço	583,33	29.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0125 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (TRATOR JHON DERRE 5705) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 650,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	650,00	6.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0126 - PEQUENOS REPAROS (TRATOR JHON DERRE 5705) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 533,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	40 Serviço	533,33	21.333,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0127 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 131,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	30 Serviço	131,67	3.950,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0128 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - Valor Referência: 1.116,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	5 Serviço	1.116,67	5.583,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0129 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	5 Serviço	1.183,33	5.916,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0130 - SERVIÇO DE CAMBIO (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.566,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	1.566,67	7.833,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0131 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 1.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	10 Serviço	1.133,33	11.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0132 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (CAÇAMBA IVECO 240E22) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.500,00	12.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0133 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (CAÇAMBA IVECO 240E22) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.133,33	25.666,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0134 - RETIFICA DO MOTOR (CAÇAMBA IVECO 240E22) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	5.400,00	27.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0135 - SERVIÇO HIDRAULICO (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO HIDRAULICO - Valor Referência: 733,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO HIDRAULICO	10 Serviço	733,33	7.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0136 - TROCA DE OLEO E FILTROS (CAÇAMBA IVECO 240E22) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	266,67	2.666,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0137 - SERVIÇO DE TORNO (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 443,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	30 Serviço	443,33	13.299,90	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0138 - SERVIÇO DE SOLDA (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 373,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	30 Serviço	373,33	11.199,90	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0139 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (CAÇAMBA IVECO 240E22) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 616,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	20 Serviço	616,67	12.333,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0140 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 131,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	30 Serviço	131,67	3.950,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0141 - SERVIÇO DO CUBO POR RODA (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DO CUBO POR RODA - Valor Referência: 116,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CUBO POR RODA	30 Serviço	116,67	3.500,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0142 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	40 Serviço	133,33	5.333,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0143 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - Valor Referência: 1.383,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	5 Serviço	1.383,33	6.916,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0144 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	5 Serviço	1.433,33	7.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	------------------------	-----------	----------	----------	---

0145 - SERVIÇO DE CAMBIO (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 910,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	910,00	4.550,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0146 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 1.033,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	5 Serviço	1.033,33	5.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0147 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (CAÇAMBA VW 13180) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.500,00	12.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0148 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (CAÇAMBA VW 13180) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 4.933,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	4.933,33	24.666,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0149 - RETIFICA DO MOTOR (CAÇAMBA VW 13180) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.366,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	5.366,67	26.833,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0150 - SERVIÇO HIDRAULICO (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO HIDRAULICO - Valor Referência: 616,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO HIDRAULICO	10 Serviço	616,67	6.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0151 - TROCA DE OLEO E FILTROS (CAÇAMBA VW 13180) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 216,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	216,67	2.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0152 - SERVIÇO DE TORNO (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 310,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	310,00	6.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0153 - SERVIÇO DE SOLDA (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 333,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	333,33	6.666,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0154 - PEQUENOS REPAROS (CAÇAMBA VW 13180) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 163,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	50 Serviço	163,33	8.166,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0155 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (CAÇAMBA VW 13180) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	20 Serviço	600,00	12.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0156 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - Valor Referência: 133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	30 Serviço	133,33	3.999,90	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0157 - SERVIÇO DO CUBO POR RODA (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DO CUBO POR RODA - Valor Referência: 126,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DO CUBO POR RODA	30 Serviço	126,67	3.800,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0158 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 143,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	30 Serviço	143,33	4.299,90	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0159 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - Valor Referência: 1.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	5 Serviço	1.433,33	7.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0160 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.566,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	5 Serviço	1.566,67	7.833,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0161 - SERVIÇO DE CAMBIO (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	2.900,00	14.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0162 - SERVIÇO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE EMBREAGEM - Valor Referência: 1.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE EMBREAGEM	5 Serviço	1.433,33	7.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0163 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (CAÇAMBA PAC 26.280) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 2.883,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	5 Serviço	2.883,33	14.416,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0164 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (CAÇAMBA PAC 26.280) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.800,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	5 Serviço	5.800,00	29.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0165 - RETIFICA DO MOTOR (CAÇAMBA PAC 26.280) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 5.833,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	5.833,33	29.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0166 - SERVIÇO HIDRAULICO (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO HIDRAULICO - Valor Referência: 483,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO HIDRAULICO	15 Serviço	483,33	7.249,95	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0167 - TROCA DE OLEO E FILTROS (CAÇAMBA PAC 26.280) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	250,00	2.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0168 - SERVIÇO DE TORNO (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	433,33	8.666,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0169 - SERVIÇO DE SOLDA (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 376,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	50 Serviço	376,67	18.833,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0170 - PEQUENOS REPAROS (CAÇAMBA PAC 26.280) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 226,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	50 Serviço	226,67	11.333,50	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0171 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (CAÇAMBA PAC 26.280) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 766,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	20 Serviço	766,67	15.333,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0172 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - Valor Referência: 120,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	40 Serviço	120,00	4.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	----------------------	------------	--------	----------	---

0173 - SOCORRO FORA DA LOJA (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	30 Serviço	1.150,00	34.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0174 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 131,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	40 Serviço	131,67	5.266,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0175 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	15 Serviço	1.133,33	16.999,95	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0176 - SERVIÇO DE CAMBIO (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 2.020,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	10 Serviço	2.020,00	20.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0177 - RETIFICA DO MOTOR (CAMINHONETE L 200 TRITON) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 2.795,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	10 Serviço	2.795,83	27.958,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0178 - TROCA DE OLEO E FILTROS (CAMINHONETE L 200 TRITON) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 196,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	20 Serviço	196,67	3.933,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0179 - SERVIÇO DE TORNO (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	316,67	6.333,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0180 - SERVIÇO DE SOLDA (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	30 Serviço	316,67	9.500,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0181 - PEQUENOS REPAROS (CAMINHONETE L 200 TRITON) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	100 Serviço	266,67	26.667,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0182 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (CAMINHONETE L 200 TRITON) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 313,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	40 Serviço	313,33	12.533,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0183 - LUBRIFICAÇÃO (CAMINHONETE L 200 TRITON) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 165,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	20 Serviço	165,00	3.300,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0184 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 115,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	20 Serviço	115,00	2.300,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0185 - SOCORRO FORA DA LOJA (CAMINHONETE FORD RANGER) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.150,00	11.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0186 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 131,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	10 Serviço	131,67	1.316,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0187 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	6 Serviço	1.166,67	7.000,02	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0188 - SERVIÇO DE CAMBIO (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 2.020,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	10 Serviço	2.020,00	20.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0189 - RETIFICA DO MOTOR (CAMINHONETE FORD RANGER) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 2.795,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	2.795,83	13.979,15	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0190 - TROCA DE OLEO E FILTROS (CAMINHONETE FORD RANGER) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	15 Serviço	183,33	2.749,95	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0191 - SERVIÇO DE TORNO (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	40 Serviço	316,67	12.666,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0192 - SERVIÇO DE SOLDA (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	40 Serviço	316,67	12.666,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0193 - PEQUENOS REPAROS (CAMINHONETE FORD RANGER) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	20 Serviço	266,67	5.333,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0194 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (CAMINHONETE FORD RANGER) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	316,67	3.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0195 - LUBRIFICAÇÃO (CAMINHONETE FORD RANGER) (CAMINHONETE FORD RANGER) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 165,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	165,00	1.650,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0196 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - Valor Referência: 1.143,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO	12 Serviço	1.143,33	13.719,96	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0197 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 123,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	10 Serviço	123,33	1.233,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0198 - SERVIÇO DE CAMBIO (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.366,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	3 Serviço	1.366,67	4.100,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0199 - BALANCEAMENTO (SAVEIRO 2023) - BALANCEAMENTO - Valor Referência: 96,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	BALANCEAMENTO	10 Serviço	96,67	966,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0200 - ALINHAMENTO (SAVEIRO 2023) - ALINHAMENTO - Valor Referência: 89,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	ALINHAMENTO	10 Serviço	89,33	893,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-------------	------------	-------	--------	---

0201 - CAMBAGEM (SAVEIRO 2023) - CAMBAGEM - Valor Referência: 136,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	CAMBAGEM	4 Serviço	136,67	546,68	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0202 - RETIFICA DO MOTOR (SAVEIRO 2023) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.616,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	4.616,67	13.850,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0203 - TROCA DE OLEO E FILTROS (SAVEIRO 2023) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 152,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	152,00	1.520,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0204 - SERVIÇO DE TORNO (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 333,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	10 Serviço	333,00	3.330,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0205 - SERVIÇO DE SOLDA (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 249,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	10 Serviço	249,00	2.490,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0206 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 286,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	286,67	2.866,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0207 - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA (SAVEIRO 2023) - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - Valor Referência: 194,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA	8 Serviço	194,73	1.557,84	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0208 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (GOL G5) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 107,62

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	15 Serviço	107,62	1.614,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0209 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (GOL G5) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 128,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	10 Serviço	128,33	1.283,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0210 - SERVIÇO DE CAMBIO (GOL G5) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.366,67



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	3 Serviço	1.366,67	4.100,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0211 - BALANCEAMENTO (GOL G5) - BALANCEAMENTO - Valor Referência: 84,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	BALANCEAMENTO	10 Serviço	84,67	846,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0212 - ALINHAMENTO (GOL G5) - ALINHAMENTO - Valor Referência: 116,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	ALINHAMENTO	10 Serviço	116,28	1.162,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0213 - CAMBAGEM (GOL G5) - CAMBAGEM - Valor Referência: 145,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	CAMBAGEM	4 Serviço	145,00	580,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0214 - RETIFICA DO MOTOR (GOL G5) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.477,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	4.477,63	13.432,89	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0215 - TROCA DE OLEO E FILTROS (GOL G5) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 165,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	165,28	1.652,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0216 - SERVIÇO DE TORNO (GOL G5) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 241,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	15 Serviço	241,11	3.616,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0217 - SERVIÇO DE SOLDA (GOL G5) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 243,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	15 Serviço	243,75	3.656,25	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0218 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (GOL G5) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 258,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	258,33	2.583,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0219 - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA (GOL G5) - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - Valor Referência: 316,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA	10 Serviço	316,67	3.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0220 - PEQUENOS REPAROS (GOL G5) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 242,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	40 Serviço	242,73	9.709,20	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0221 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (SIENA FLEX) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 131,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	10 Serviço	131,67	1.316,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0222 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (SIENA FLEX) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	15 Serviço	1.550,00	23.250,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0223 - SERVIÇO DE CAMBIO (SIENA FLEX) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.366,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	3 Serviço	1.366,67	4.100,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0224 - BALANCEAMENTO (SIENA FLEX) - BALANCEAMENTO - Valor Referência: 105,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	BALANCEAMENTO	20 Serviço	105,00	2.100,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0225 - ALINHAMENTO (SIENA FLEX) - ALINHAMENTO - Valor Referência: 135,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	ALINHAMENTO	20 Serviço	135,00	2.700,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0226 - CAMBAGEM (SIENA FLEX) - CAMBAGEM - Valor Referência: 138,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	CAMBAGEM	20 Serviço	138,33	2.766,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0227 - RETIFICA DO MOTOR (SIENA FLEX) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 3.971,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	3.971,08	11.913,24	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0228 - TROCA DE OLEO E FILTROS (SIENA FLEX) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 218,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	218,33	2.183,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0229 - SERVIÇO DE TORNO (SIENA FLEX) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 249,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	249,67	4.993,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	------------------	------------	--------	----------	---

0230 - SERVIÇO DE SOLDA (SIENA FLEX) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 239,72

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	239,72	4.794,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0231 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (SIENA FLEX) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 258,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	15 Serviço	258,33	3.874,95	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0232 - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA (SIENA FLEX) - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - Valor Referência: 210,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA	5 Serviço	210,33	1.051,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0233 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (MOBI) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 105,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	20 Serviço	105,33	2.106,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0234 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (MOBI) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 136,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	8 Serviço	136,67	1.093,36	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0235 - SERVIÇO DE CAMBIO (MOBI) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	3 Serviço	1.400,00	4.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0236 - BALANCEAMENTO (MOBI) - BALANCEAMENTO - Valor Referência: 88,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	BALANCEAMENTO	40 Serviço	88,87	3.554,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0237 - ALINHAMENTO (MOBI) - ALINHAMENTO - Valor Referência: 131,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	ALINHAMENTO	20 Serviço	131,67	2.633,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0238 - CAMBAGEM (MOBI) - CAMBAGEM - Valor Referência: 151,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	CAMBAGEM	10 Serviço	151,67	1.516,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0239 - RETIFICA DO MOTOR (MOBI) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 1.525,87



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	2 Serviço	1.525,87	3.051,74	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0240 - TROCA DE OLEO E FILTROS (MOBI) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 191,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	20 Serviço	191,33	3.826,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0241 - SERVIÇO DE TORNO (MOBI) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 262,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	262,33	5.246,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0242 - SERVIÇO DE SOLDA (MOBI) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 262,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	262,33	5.246,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0243 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (MOBI) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 261,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	261,67	2.616,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0244 - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA (MOBI) - SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA - Valor Referência: 266,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA	10 Serviço	266,68	2.666,80	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0245 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 115,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	20 Serviço	115,00	2.300,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0246 - SOCORRO FORA DA LOJA (HILLUX AMBULÂNCIA) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.150,00	11.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0247 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 143,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	10 Serviço	143,33	1.433,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0248 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 850,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	6 Serviço	850,00	5.100,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0249 - SERVIÇO DE CAMBIO (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.416,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	1.416,67	7.083,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0250 - RETIFICA DO MOTOR (HILLUX AMBULÂNCIA) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.783,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	4.783,33	23.916,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0251 - TROCA DE OLEO E FILTROS (HILLUX AMBULÂNCIA) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	183,33	1.833,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0252 - SERVIÇO DE TORNO (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	263,33	5.266,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0253 - SERVIÇO DE SOLDA (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	263,33	5.266,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0254 - PEQUENOS REPAROS (HILLUX AMBULÂNCIA) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 246,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	20 Serviço	246,67	4.933,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0255 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (HILLUX AMBULÂNCIA) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 296,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	296,67	2.966,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0256 - LUBRIFICAÇÃO (HILLUX AMBULÂNCIA) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	200,00	2.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0257 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (VAN IVECO) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 113,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	10 Serviço	113,33	1.133,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0258 - SOCORRO FORA DA LOJA (VAN IVECO) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.133,33	11.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	----------------------	------------	----------	-----------	--

0259 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (VAN IVECO) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	20 Serviço	140,00	2.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0260 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (VAN IVECO) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	6 Serviço	1.500,00	9.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0261 - SERVIÇO DE CAMBIO (VAN IVECO) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.416,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	1.416,67	7.083,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0262 - RETIFICA DO MOTOR (VAN IVECO) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.783,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	4.783,33	23.916,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0263 - TROCA DE OLEO E FILTROS (VAN IVECO) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 180,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	180,00	1.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0264 - SERVIÇO DE TORNO (VAN IVECO) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	10 Serviço	250,00	2.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0265 - SERVIÇO DE SOLDA (VAN IVECO) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 250,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	250,00	5.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0266 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (VAN IVECO) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 286,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	286,67	2.866,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0267 - LUBRIFICAÇÃO (VAN IVECO) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 193,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	193,33	1.933,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0268 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 130,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	16 Serviço	130,00	2.080,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0269 - SOCORRO FORA DA LOJA (RENALT AMBULANCIA) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.133,33	11.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0270 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	15 Serviço	140,00	2.100,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0271 - TROCA DOS PERIFERICOS (RENALT AMBULANCIA) - TROCA DOS PERIFERICOS - Valor Referência: 240,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DOS PERIFERICOS	10 Serviço	240,00	2.400,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0272 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	10 Serviço	1.500,00	15.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0273 - SERVIÇO DE CAMBIO (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.416,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	3 Serviço	1.416,67	4.250,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0274 - RETIFICA DO MOTOR (RENALT AMBULANCIA) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	4.816,67	14.450,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0275 - TROCA DE OLEO E FILTROS (RENALT AMBULANCIA) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 220,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	220,00	2.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0276 - SERVIÇO DE TORNO (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	10 Serviço	260,00	2.600,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0277 - SERVIÇO DE SOLDA (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 260,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	260,00	5.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	------------------	------------	--------	----------	---

0278 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RENALT AMBULANCIA) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	300,00	3.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0279 - LUBRIFICAÇÃO (RENALT AMBULANCIA) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	200,00	2.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0280 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 113,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	15 Serviço	113,33	1.699,95	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0281 - SOCORRO FORA DA LOJA (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.133,33	11.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0282 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	8 Serviço	140,00	1.120,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0283 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	10 Serviço	1.500,00	15.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0284 - RETIFICA DO MOTOR (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	4.816,67	14.450,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0285 - TROCA DE OLEO E FILTROS (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 188,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	188,33	1.883,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0286 - SERVIÇO DE TORNO (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	10 Serviço	266,67	2.666,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	------------------	------------	--------	----------	---

0287 - SERVIÇO DE SOLDA (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	266,67	5.333,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0288 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 296,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	296,67	2.966,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0289 - LUBRIFICAÇÃO (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 198,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	198,33	1.983,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0290 - PEQUENOS REPAROS (SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULANCIA) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 248,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	20 Serviço	248,33	4.966,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0291 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 115,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	40 Serviço	115,00	4.600,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0292 - SOCORRO FORA DA LOJA (VAN FORD TRANSIT 2022) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	8 Serviço	1.166,67	9.333,36	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0293 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 145,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	16 Serviço	145,00	2.320,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0294 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	8 Serviço	1.500,00	12.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0295 - SERVIÇO DE CAMBIO (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	4 Serviço	1.400,00	5.600,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-------------------	-----------	----------	----------	---

0296 - RETIFICA DO MOTOR (VAN FORD TRANSIT 2022) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.850,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	4 Serviço	4.850,00	19.400,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0297 - TROCA DE OLEO E FILTROS (VAN FORD TRANSIT 2022) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	16 Serviço	183,33	2.933,28	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0298 - SERVIÇO DE TORNO (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 258,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	258,33	5.166,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0299 - SERVIÇO DE SOLDA (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	263,33	5.266,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0300 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (VAN FORD TRANSIT 2022) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 298,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	20 Serviço	298,33	5.966,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0301 - PEQUENOS REPAROS (VAN FORD TRANSIT 2022) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 241,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	16 Serviço	241,83	3.869,28	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0302 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 115,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	12 Serviço	115,00	1.380,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0303 - SOCORRO FORA DA LOJA (FIORINO AMBULANCIA) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.150,00	11.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0304 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 146,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	6 Serviço	146,67	880,02	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0305 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	10 Serviço	1.500,00	15.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0306 - SERVIÇO DE CAMBIO (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.416,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	3 Serviço	1.416,67	4.250,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0307 - RETIFICA DO MOTOR (FIORINO AMBULANCIA) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	4.816,67	14.450,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0308 - TROCA DE OLEO E FILTROS (FIORINO AMBULANCIA) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 180,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	180,00	1.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0309 - SERVIÇO DE TORNO (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	10 Serviço	263,33	2.633,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0310 - SERVIÇO DE SOLDA (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	263,33	5.266,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0311 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (FIORINO AMBULANCIA) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 296,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	296,67	2.966,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0312 - LUBRIFICAÇÃO (FIORINO AMBULANCIA) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 201,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	201,67	2.016,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0313 - PEQUENOS REPAROS (FIORINO AMBULANCIA) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 243,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	20 Serviço	243,33	4.866,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0314 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA - Valor Referência: 113,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SUSPENSÃO POR RODA	10 Serviço	113,33	1.133,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-------------------------------	------------	--------	----------	---

0315 - SOCORRO FORA DA LOJA (FORD RANGER (SAMÚ)) - SOCORRO FORA DA LOJA - Valor Referência: 1.156,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SOCORRO FORA DA LOJA	10 Serviço	1.156,67	11.566,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0316 - SERVIÇO DE FREIO POR RODA (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE FREIO POR RODA - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO POR RODA	12 Serviço	140,00	1.680,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0317 - SERVIÇO DE DIFERENCIAL (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.483,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	6 Serviço	1.483,33	8.899,98	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0318 - SERVIÇO DE CAMBIO (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE CAMBIO - Valor Referência: 1.986,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE CAMBIO	5 Serviço	1.986,67	9.933,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0319 - RETIFICA DO MOTOR (FORD RANGER (SAMÚ)) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 4.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	5 Serviço	4.816,67	24.083,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0320 - TROCA DE OLEO E FILTROS (FORD RANGER (SAMÚ)) - TROCA DE OLEO E FILTROS - Valor Referência: 181,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTROS	10 Serviço	181,67	1.816,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0321 - SERVIÇO DE TORNO (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	10 Serviço	263,33	2.633,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0322 - SERVIÇO DE SOLDA (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 263,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	263,33	5.266,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0323 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (FORD RANGER (SAMÚ)) - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO - Valor Referência: 296,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE ARREFECIMENTO	10 Serviço	296,67	2.966,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0324 - LUBRIFICAÇÃO (FORD RANGER (SAMÚ)) - LUBRIFICAÇÃO - Valor Referência: 198,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	LUBRIFICAÇÃO	10 Serviço	198,33	1.983,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0325 - PEQUENOS REPAROS (FORD RANGER (SAMÚ)) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 245,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	10 Serviço	245,00	2.450,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0326 - EMBUCHAMENTO DA CONCHA (RETRO XCMG) - EMBUCHAMENTO DA CONCHA - Valor Referência: 2.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA CONCHA	2 Serviço	2.433,33	4.866,66	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0327 - EMBUCHAMENTO DO H (RETRO XCMG) - EMBUCHAMENTO DO H - Valor Referência: 2.883,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DO H	2 Serviço	2.883,33	5.766,66	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0328 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO (RETRO XCMG) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 1.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	3 Serviço	1.600,00	4.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0329 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO (RETRO XCMG) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO - Valor Referência: 1.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO	3 Serviço	1.900,00	5.700,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0330 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA DIANTEIRA (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR CUBO - Valor Referência: 1.533,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO	3 Serviço	1.533,33	4.599,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0331 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA TRASEIRA (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR CUBO - Valor Referência: 2.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO	3 Serviço	2.000,00	6.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0332 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL - Valor Referência: 1.650,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3 Serviço	1.650,00	4.950,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0333 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL TRASEIRO (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL - Valor Referência: 2.466,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3 Serviço	2.466,67	7.400,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0334 - DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO - Valor Referência: 3.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO	3 Serviço	3.400,00	10.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0335 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (RETRO XCMG) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 2.216,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	3 Serviço	2.216,67	6.650,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0336 - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO (RETRO XCMG) - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO	3 Serviço	600,00	1.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0337 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR (RETRO XCMG) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR - Valor Referência: 2.366,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR	3 Serviço	2.366,67	7.100,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0338 - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR - Valor Referência: 2.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR	3 Serviço	2.300,00	6.900,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0339 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA (RETRO XCMG) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA - Valor Referência: 3.033,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA	3 Serviço	3.033,33	9.099,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0340 - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA (RETRO XCMG) - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA - Valor Referência: 2.983,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA	3 Serviço	2.983,33	8.949,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0341 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (RETRO XCMG) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 4.150,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	3 Serviço	4.150,00	12.450,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0342 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (RETRO XCMG) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	3 Serviço	5.166,67	15.500,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0343 - RETIFICA DO MOTOR (RETRO XCMG) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 6.033,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	6.033,33	18.099,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0344 - TROCA DE OLEO E FILTRO (RETRO XCMG) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 350,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	350,00	2.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0345 - SERVIÇO DE FREIO GERAL (RETRO XCMG) - SERVIÇO DE FREIO GERAL - Valor Referência: 596,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO GERAL	3 Serviço	596,67	1.790,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0346 - SERVIÇO DE TORNO (RETRO XCMG) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 273,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	273,33	5.466,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0347 - SERVIÇO DE SOLDA (RETRO XCMG) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 303,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	303,33	6.066,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0348 - PEQUENOS REPAROS (RETRO XCMG) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 226,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	30 Serviço	226,67	6.800,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0349 - CONFECÇÃO OLHAL DA CONCHA (RETRO XCMG) - CONFECÇÃO OLHAL DA CONCHA - Valor Referência: 1.816,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	CONFECÇÃO OLHAL DA CONCHA	10 Serviço	1.816,67	18.166,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0350 - TROCA OLÉO MOTOR (RETRO XCMG) - TROCA OLÉO MOTOR - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA OLÉO MOTOR	10 Serviço	600,00	6.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0351 - TROCA OLÉO HIDRAULICO (RETRO XCMG) - TROCA OLÉO HIDRAULICO - Valor Referência: 533,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA OLÉO HIDRAULICO	10 Serviço	533,33	5.333,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva
----------------------------	-----------------------	------------	--------	----------	---

0352 - TROCA OLÉO REDUTOR DE GIRO (RETRO XCMG) - TROCA OLÉO REDUTOR DE GIRO - Valor Referência: 716,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA OLÉO REDUTOR DE GIRO	5 Serviço	716,67	3.583,35	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0353 - HIGIENIZAÇÃO DA CORA DE GIRO SUBSTITUIR GRAXA (RETRO XCMG) - HIGIENIZAÇÃO DA CORA DE GIRO - Valor Referência: 4.100,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	HIGIENIZAÇÃO DA CORA DE GIRO	10 Serviço	4.100,00	41.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0354 - TROCA DE PINO E BUCHA DA CONCHA (RETRO XCMG) - TROCA DE PINO E BUCHA - Valor Referência: 2.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE PINO E BUCHA	10 Serviço	2.400,00	24.000,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0355 - TROCA DO SUPORTE DO DENTE (RETRO XCMG) - TROCA DO SUPORTE DO DENTE - Valor Referência: 896,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DO SUPORTE DO DENTE	10 Serviço	896,67	8.966,70	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0356 - TROCA DA PONTA DA CONCHA (RETRO XCMG) - TROCA DA PONTA DA CONCHA - Valor Referência: 1.183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DA PONTA DA CONCHA	10 Serviço	1.183,33	11.833,30	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0357 - TROCA DO PROTETOR DA CONCHA DIREITO,ESQUERDO (RETRO XCMG) - TROCA DO PROTETOR DA CONCHA - Valor Referência: 1.233,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DO PROTETOR DA CONCHA	5 Serviço	1.233,33	6.166,65	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0358 - EMBUCHAMENTO DA CONCHA (PC DOOSAN) - EMBUCHAMENTO DA CONCHA - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA CONCHA	2 Serviço	2.900,00	5.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0359 - EMBUCHAMENTO DO H (PC DOOSAN) - EMBUCHAMENTO DO H - Valor Referência: 2.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DO H	2 Serviço	2.600,00	5.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0360 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO (PC DOOSAN) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO - Valor Referência: 1.483,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO	3 Serviço	1.483,33	4.449,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0361 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO (PC DOOSAN) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO - Valor Referência: 2.233,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO	3 Serviço	2.233,33	6.699,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0362 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA DIANTEIRA (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA - Valor Referência: 3.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA	3 Serviço	3.200,00	9.600,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0363 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA TRASEIRA (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA - Valor Referência: 3.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA	3 Serviço	3.200,00	9.600,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0364 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL - Valor Referência: 3.533,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3 Serviço	3.533,33	10.599,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0365 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL TRASEIRO (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL - Valor Referência: 3.350,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3 Serviço	3.350,00	10.050,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0366 - DESMONTAR E MONTAR TRANSMISSÃO (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR TRANSMISSÃO - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR TRANSMISSÃO	3 Serviço	2.900,00	8.700,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0367 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (PC DOOSAN) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.916,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	3 Serviço	1.916,67	5.750,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0368 - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO (PC DOOSAN) - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.733,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO	3 Serviço	1.733,33	5.199,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0369 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR (PC DOOSAN) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR - Valor Referência: 3.100,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR	3 Serviço	3.100,00	9.300,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva



0370 - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR - Valor Referência: 4.300,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR	3 Serviço	4.300,00	12.900,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0371 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA (PC DOOSAN) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA - Valor Referência: 6.433,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA	3 Serviço	6.433,33	19.299,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0372 - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA (PC DOOSAN) - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA - Valor Referência: 6.566,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA	3 Serviço	6.566,67	19.700,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0373 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (PC DOOSAN) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 4.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	3 Serviço	4.166,67	12.500,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0374 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (PC DOOSAN) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	3 Serviço	5.166,67	15.500,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0375 - RETIFICA DO MOTOR (PC DOOSAN) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 6.333,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	6.333,33	18.999,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0376 - TROCA DE OLEO E FILTRO (PC DOOSAN) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	8 Serviço	550,00	4.400,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0377 - SERVIÇO DE FREIO GERAL (PC DOOSAN) - SERVIÇO DE FREIO GERAL - Valor Referência: 786,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO GERAL	3 Serviço	786,67	2.360,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0378 - SERVIÇO DE TORNO (PC DOOSAN) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 540,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	540,00	10.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0379 - SERVIÇO DE SOLDA (PC DOOSAN) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 368,33



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	368,33	7.366,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0380 - PEQUENOS REPAROS (PC DOOSAN) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 540,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	30 Serviço	540,00	16.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0381 - EMBUCHAMENTO DA CONCHA (PC LINK-BELT) - EMBUCHAMENTO DA CONCHA - Valor Referência: 2.900,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DA CONCHA	2 Serviço	2.900,00	5.800,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0382 - EMBUCHAMENTO DO H (PC LINK-BELT) - EMBUCHAMENTO DO H - Valor Referência: 2.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	EMBUCHAMENTO DO H	2 Serviço	2.600,00	5.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0383 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO (PC LINK-BELT) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO - Valor Referência: 1.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	3 Serviço	1.500,00	4.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0384 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO TRASEIRO (PC LINK-BELT) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO - Valor Referência: 2.216,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO EIXO	3 Serviço	2.216,67	6.650,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0385 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA DIANTEIRA (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR CUBO - Valor Referência: 3.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO	3 Serviço	3.133,33	9.399,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0386 - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA TRASEIRA (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA - Valor Referência: 3.133,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CUBO DA RODA	3 Serviço	3.133,33	9.399,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0387 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL DIANTEIRO (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3 Serviço	3.500,00	10.500,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0388 - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL TRASEIRO (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL - Valor Referência: 3.366,67



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR DIFERENCIAL	3 Serviço	3.366,67	10.100,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0389 - DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO - Valor Referência: 3.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR TRASMISSÃO	3 Serviço	3.200,00	9.600,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0390 - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO (PC LINK-BELT) - REVISAR SISTEMA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.866,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REVISAR SISTEMA HIDRAULICO	3 Serviço	1.866,67	5.600,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0391 - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO (PC LINK-BELT) - SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO - Valor Referência: 1.666,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE BOMBA HIDRAULICO	3 Serviço	1.666,67	5.000,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0392 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR (PC LINK-BELT) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR - Valor Referência: 3.033,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONVERSOR	3 Serviço	3.033,33	9.099,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0393 - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR - Valor Referência: 4.183,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR CONVERSOR	3 Serviço	4.183,33	12.549,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0394 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA (PC LINK-BELT) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA - Valor Referência: 6.266,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BALANÇA	3 Serviço	6.266,67	18.800,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0395 - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA (PC LINK-BELT) - FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA - Valor Referência: 6.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	FAZER EMBUCHAMENTO DA BALANÇA	3 Serviço	6.400,00	19.200,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0396 - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR (PC LINK-BELT) - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR - Valor Referência: 4.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOR	3 Serviço	4.166,67	12.500,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0397 - DESMONTAR E MONTAR MOTOR (PC LINK-BELT) - DESMONTAR E MONTAR MOTOR - Valor Referência: 5.166,67



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	DESMONTAR E MONTAR MOTOR	3 Serviço	5.166,67	15.500,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0398 - RETIFICA DO MOTOR (PC LINK-BELT) - RETIFICA DO MOTOR - Valor Referência: 6.333,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	RETIFICA DO MOTOR	3 Serviço	6.333,33	18.999,99	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0399 - TROCA DE OLEO E FILTRO (PC LINK-BELT) - TROCA DE OLEO E FILTRO - Valor Referência: 550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	TROCA DE OLEO E FILTRO	5 Serviço	550,00	2.750,00	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0400 - SERVIÇO DE FREIO GERAL (PC LINK-BELT) - SERVIÇO DE FREIO GERAL - Valor Referência: 806,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE FREIO GERAL	3 Serviço	806,67	2.420,01	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0401 - SERVIÇO DE TORNO (PC LINK-BELT) - SERVIÇO DE TORNO - Valor Referência: 536,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE TORNO	20 Serviço	536,67	10.733,40	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0402 - SERVIÇO DE SOLDA (PC LINK-BELT) - SERVIÇO DE SOLDA - Valor Referência: 383,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	SERVIÇO DE SOLDA	20 Serviço	383,33	7.666,60	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

0403 - PEQUENOS REPAROS (PC LINK-BELT) - PEQUENOS REPAROS - Valor Referência: 531,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAR FIX AUTO CENTER EIRELI	PEQUENOS REPAROS	30 Serviço	531,67	15.950,10	Homologado em 22/08/2024 14:06:42 Por: Lucineia Alves Da Silva

Lucineia Alves Da Silva
Autoridade Competente

